

工作距离 [Working Distance (W.D.)]

工作距离指的是，对准焦点于物体表面时，物镜前端到物体表面（使用盖玻片的物镜则是指到盖玻片上面）的距离。

